

Fotos 24. März 2023 des Eimers und einer Wanne unter leckem Heizungsrohr.

Foto zeigt Nässe unter leckem Heizungsrohr im Kellergewölbe und die Detailansicht ein bereits Kabel nach dauerhafter Einwirkung des Wassers aus dem Heizkreislauf
Foto 3 zeigt das lecke Heizungsrohr, das wohl schon sehr lange leck sein musste.



Foto 4 – wie Foto 3: Markierung des größeren Heizungsrohres: weiterer Druckverlust, selbst wenn Wasser im Heizkreislauf enthalten gewesen wäre = nicht herausgetropft wäre



Fotos ab April 2023 , nachdem der Kläger Wassereimer und Wanne unter die lecken Heizungsrohre gestellt hatte Eimer wurde durch den Beklagten mehrfach geleert,



Wanne mit Heizungswasser direkt unter Therme – unabhängig von leckenden Heizungsrohren.

