

Fotos März 2023:
Räume, Heizkörper und Thermostateinstellungen in den


Foto zeigt Durchgangstür zu den hinteren, nicht angemieteten Räumen mit Laserpunktmeßung hinter teil des Folienlagers. Die Tür mißt 14 Grad Celsius, die Raumtemperatur lag bei 9 Grad Celsius.
Die Hand am Messgerät stammt von der Zeugin Denise Bartz bei Arbeitsbeginn 9:04 Uhr morgens



Fotos der Heizkörper in den hinteren, nicht angemieteten Räume mit Laserstrahl Punktmessung:



Fotos der hinteren, nicht angemieteten Heizkörper mit jeweiligen Heizkörpern und aufgedrehten Thermostat





Temperatur Heizungsrohre mit Laserstrahlpunkt-Messung, aus den hinteren Räumen kommend, erste Rohre in er Heizkörperfolge und vor den ersten Heizkörpern die Geschäftsräume

