



März 2023



April 2023




12 Grad C



9 Grad C

Oktober 2023, Heizkörper auf 3, vorne auf 4



14 Grad

13 Grad

12 Grad



14 Grad



14 Grad




16 Grad nach Wassernachfüllung am 24.10.23
durch Seiffert über Gartenschlauch in Kunden WC

November 2023

Heizkörper auf 4, vorne auf 4

Dezember 2024 bis Weihnachtsferien

Heizkörper auf 3, vorne auf 4



11 Grad um 10:52 Uhr




14 Grad um 14:01 Uhr
nach ~ 4 Std. Raum um 2 Grad
aufgewärmt !?

2024 , Heizkörper auf 3, vorne auf 4 (vorne kalt !)



02. Feb. 2024 Raumtemperatur auf 18 Grad, nachdem Herr Seiffert Wasser in den Heizkreislauf nachgefüllt hatte über Gartenschlauch in Kunden WC

Gleiches Foto, kommentiert, 11:25 Uhr




Heizkörper auf 4, ca. 18 Grad, vorne auf 3

03. Feb. 2024 Raumtemperatur auf 18 Grad, nachdem Herr Seiffert Wasser in den Heizkreislauf nachgefüllt hatte über Gartenschlauch in Kunden WC

Gleiches Foto, kommentiert, 11:26 Uhr

Heizkörper auf 4, vorne auf 4



Ab 04. Febr. 2024 alles wieder wie zuvor: Sehr geringe Heizwirkung

14 Grad

12 Grad

13 Grad

Heizkörper auf 4, vorne auf 4



14. Feb.: 12 Grad




17. Febr.: 11 Grad




19. Febr.: 12 Grad
um 11:07 Uhr nach Öffnung

Heizkörper auf 3, vorne 3



19. Febr.: 14 Grad
um 14:01 Uhr zur Schließung



21. Feb. 2024: 11 Grad
Letztes Foto vor Auszug nach Öffnung