

Fotos 24. März 2023 des Eimers und einer Wanne unter leckem Heizungsrohr.

Foto zeigt Nässe unter leckem Heizungsrohr im Kellergewölbe und die Detailansicht ein bereits Kabel nach dauerhafter Einwirkung des Wassers aus dem Heizkreislauf

Foto 3 zeigt das lecke Heizungsrohr, das wohl schon sehr lange leck sein musste.



Fotos ab März 2023 , nachdem der Kläger Wassereimer und Wanne unter die lecken Heizungsrohre gestellte hatte Eimer wurde durch den Beklagten mehrfach geleert, war zum Zeitpunkt des Fotos erneut randvoll. Außerdem sind Wasserschäden bzw. Spuren zu sehen, bevor das Heizungswasser aufgefangen wurde

